

Drogowcy walczą o stabilizację gruntu na drodze gminnej Nr 040539C Mały Rudnik - Szynych.

Zagrożony jest termin realizacji drogi gminnej Nr 040539C Mały Rudnik - Szynych.

Powodem jest ujawnienie przez drogowców w kilku miejscach warstwy torfów, które trudno ustabilizować. Dodatkową trudność stanowi głębokość posadowienia słabonośnych gruntów nawet do kilku metrów w głąb.

Walka o stabilizację gruntu polega na wykonaniu materaca z kruszywa wzmocnionego geosyntetykami, który musi być dociążony nasypem na czas konsolidacji gruntów nienośnych.

Stabilizacja gruntu jest niezwykle istotna, gdyż bezpośrednio wpływa na stabilność konstrukcji drogi.

